

| BREEAM dagslysfaktor resultater, Andel sensorpunkter | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| Tilstand↓ / Rom→ | klasserom S | klasserom Ø 1 | klasserom Ø 2 | Mat og helse | Møterom adm | Møterom idr | Særskilt opplæring |
| opprinnelig 0,8 | 175/221 | 170/225 | 178/225 | 66/204 | 40/42 | 26/120 | 31/76 |
| opprinnelig 2,4 | 75/221 | 53/225 | 59/225 | 15/204 | 8/42 | 6/120 | 16/76 |
| Økt Lt 0,8 | 200/221 | 196/225 | 204/225 | 76/204 | 41/42 | 28/120 | 32/76 |
| Økt LT 2,4 | 82/221 | 60/225 | 65/225 | 20/204 | 9/42 | 8/120 | 16/76 |
| Vindushøyde 0,8 | 221/221 | 220/225 | 223/225 | 104/204 | 42/42 | 40/120 | 41/76 |
| Vindushøyde 2,4 | 115/221 | 88/225 | 95/225 | 34/204 | 16/42 | 11/120 | 21/76 |
| Vindusplassering 0,8 | - | 225/225 | 225/225 | 100/204 | - | - | - |
| Vindusplassering 2,4 | - | 112/225 | 103/225 | 35/204 | - | - | - |
| vindusbredde 0,8 | - | - | 225/225 | 106/204 | - | 50/120 | 41/76 |
| vindusbredde 2,4 | - | - | 104/225 | 36/204 | - | 15/120 | 24/76 |
| glassareal 0,8 | - | - | 225/225 | 146/204 | - | 98/120 | 44/76 |
| glassareal 2,4 | - | - | 113/225 | 65/204 | - | 48/120 | 24/76 |